

「松田町通学路交通安全プログラム」通学路点検 対策箇所一覧表

松田小学校					備考	
No	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容			
1	神山地区 (県道72号線の歩道[籠場橋の歩道])	<ul style="list-style-type: none"> <li>橋を渡った後(神山側)の道路が、人の気配が少ないので心配。</li> <li>車の交通量は1日中多く、店舗(旧大和屋)から大井町へ向かう道路は横断歩道がない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1箇所横断歩道を新設をお願いしたい。</li> </ul>	県道	通学路	
2	町屋地区 (町屋踏切)	<ul style="list-style-type: none"> <li>踏切内の幅員が狭く、歩行者と車両とのすれ違いが困難であり、危険が生じている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>踏切の拡幅改良を行う</li> </ul>	町道 19号線	通学路	
3	河内地区 (県道72号籠場交差点付近)	<ul style="list-style-type: none"> <li>車の往来が非常に多く、交差点付近ではガードレールなどに衝突する自損事故が多く起きている。</li> <li>歩道が狭く、人同士でもすれ違いが困難で車道に出なければ通行できない。</li> <li>歩行者溜まりも狭い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>歩道を拡幅する。</li> <li>交差点改良を行う。</li> </ul>	県道	通学路	
4	仲町地区 (県道72号新松田駅入口交差点付近)	<ul style="list-style-type: none"> <li>車の往来が非常に多い。</li> <li>歩道が狭く、人同士でもすれ違いが困難で車道に出なければ通行できない。</li> <li>歩行者溜まりも狭い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>歩道を拡幅する。</li> <li>交差点改良を行う。</li> </ul>	県道	通学路	